



Ukázky chybné strategie

- ✘ **modernizace otopné soustavy nebo kotelny před zateplením budovy** – dojde k osazení zdroje o výkonu podstatně větším, než jaký bude potřeba po zateplení budovy => neefektivní investice i provozování zdroje
- ✘ **výměna oken a okenních parapetů bez přihlídnutí k budoucímu zateplení stěn budovy** – po zateplení fasády budou parapety krátké => nutnost výměny = neefektivní investice; po zateplení vnitřního ostění okenních otvorů budou okna „utopena“ => může zkomplikovat otvírání oken, nebo bude zateplení vnitřního ostění okenních otvorů znemožněno
- ✘ **zateplení obvodových stěn budovy před výměnou oken** – při realizaci výměny oken může být zrekonstruovaná fasáda poškozena

